Information produit

Human+Technology®

904 Entretien de l‘habitacle Comfort

Spray d‘entretien sans silicone pour l‘entretien de l‘habitacle et de la ceinture de sécurité. Supprime les grincements dans l‘habitacle du véhicule. Crée un microfilm hautement lubrifiant pour les guidages de vitres, les joints de portières et les plastiques.

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed H1
143 413

n-hexane free

TUNAP Human Technology® : Certifié NSF* Sans parfums et colorants allergènes Sans solvants nocifs Sans n-hexane toxique pour le système nerveux Sans étiquetage pertinent du point de vue toxicologique *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

- ✔ TUNAP Human Technology® : Certifié NSF* Sans parfums et colorants allergènes Sans solvants nocifs Sans n-hexane toxique pour le système nerveux Sans étiquetage pertinent du point de vue toxicologique *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Propriétés

- ✔ Empêche les grincements sur les surfaces plastiques Compatible avec tous les plastiques courants Réduction considérable du frottement en raison de la protection antidérapante sans graisse Sans silicone Hautement lubrifiant au niveau des guidages de vitres, des joints de portières et des ceintures de sécurité

Domaine d‘application

- ✔ Pour ceintures de sécurité qui coincent Elimine les bruits, en particulier dans l‘habitacle du véhicule Pour guidages de vitres non coulissants Entretien et nettoyage de pièces en caoutchouc et en plastique Réduction drastique des risques pour la santé grâce à l‘utilisation de la technologie Human Technology

Mode d‘emploi

Avant toute utilisation, suivre les informations sur le produit. Bien agiter avant l‘utilisation. Vaporiser sur les pièces à traiter.

Indication

- ✔ Si le produit est utilisé dans l‘industrie alimentaire, seule la quantité minimale techniquement nécessaire doit être utilisée. Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il est nécessaire de l‘enlever complètement avant la remise en service de l‘appareil.

Description du produit	Contenu	Référence de l‘article	Unité de conditionnement
Entretien de l‘habitacle Comfort	400 ml	1101641	12 PCS

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP International GmbH I D-82515 Wolfratshausen, Bürgermeister-Seidl-Str. 2 I Tel. +49 (0) 8171 / 1600-0 I info.tig@tunap.com | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info-werk3@tunap.com | www.tunap.ch

Information produit

Données techniques du produit	Entretien de l‘habitacle Comfort
NSF Number	143413

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP International GmbH I D-82515 Wolfratshausen, Bürgermeister-Seidl-Str. 2 I Tel. +49 (0) 8171 / 1600-0 I info.tig@tunap.com | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info-werk3@tunap.com | www.tunap.ch

PI 904 20261101