# Information produit

airco well®

## *997* Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen mentholé

**Nettoyant hygiénique spécial pour le boîtier de filtre à pollen et les conduits d'air adjacents des climatiseurs. Laisse un parfum frais agréable dans l'habitacle du véhicule.**

### Propriétés

- ✔ Nettoie l'environnement du filtre à pollen et les conduits d'air adjacents
- ✔ Ecologique et doux
- ✔ Action nettoyante intensive grâce à une humidification optimale

### Domaine d'application

- ✔ Nettoyage hygiénique du boîtier de filtre à pollen et des conduits d'air adjacents des climatiseurs
- ✔ A chaque remplacement du filtre à pollen

### Mode d'emploi

Suivre les informations de service SI 997. Lors du remplacement du filtre à pollen, vaporiser le boîtier de filtre à pollen et les conduits d'air adjacents du climatiseur et essuyer avec un chiffon non pelucheux. Application optimisée par une sonde de pulvérisation.

| Description du produit | Contenu | Référence de l'article | Unité de conditionnement |
|---|---|---|---|
| Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen mentholé | 100 ml | 1104403 | 24 PCS |

| Accessoire complémentaire | Référence de l'article | Unité de conditionnement |
|---|---|---|
| Sonde de brumisat. pour boîtier filtre pollen | 1401222 | 1000 PCS |



Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l'utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d'expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d'éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n'est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP International GmbH I D-82515 Wolfratshausen, Bürgermeister-Seidl-Str. 2 I Tel. +49 (0) 8171 / 1600-0 I info.tig@tunap.com | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info-werk3@tunap.com | www.tunap.ch

PI 997 20260423