Information produit

airco well®

996 Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen

Le nettoyant hygiénisant airco well® pour boîtier de filtre à pollen est sans parfum ni colorant provoquant des allergies et garantit un nettoyage optimal du boîtier lors du remplacement annuel du filtre à pollen. La directive VDI/ZDK 6032 recommande un nettoyage annuel du climatiseur des véhicules (évaporateur et boîtier de filtre à pollen).

Ami des allergiques
Qualité testée
ECARF

Propriétés

- ✔ Nettoyant hygiénisant airco well® 996 pour nettoyer le boîtier du filtre à pollen et éliminer les saletés, les bactéries nocives, le pollen, les germes invisibles et les champignons
- ✔ Conformité vérifiée pour toutes les surfaces de climatiseur traitées
- ✔ Répond aux exigences de nettoyage de l'environnement pour les filtres à pollen conformément à la directive VDI/ZDK 6032

Avantages

- ✔ airco well® empêche la contamination immédiate du nouveau filtre à pollen lors du remplacement annuel
- ✔ Certifié ECARF - Anti-allergie, sans désinfectants, parfums ni colorants

Domaine d'application

- ✔ Nettoyage du boîtier du filtre à pollen à chaque remplacement du filtre à pollen conformément à la directive VDI/ZDK 6032

Mode d'emploi

Avant d'installer un nouveau filtre à pollen, vaporiser du airco well® 996 sur le boîtier du filtre à pollen et l'essuyer avec un chiffon non pelucheux.

Pour un nettoyage conforme à la directive VDI/ZDK 6032, le nettoyage mécanique chimique de l'évaporateur avec airco well® 994 est nécessaire.

Indication

- ✔ Consulter les indications de la fiche SI 996 avant l'application
- ✔ Efficacité scientifiquement prouvée par gui-lab selon la directive VDI/ZDK 6032, uniquement si un nettoyage de l'évaporateur de climatiseur avec airco well® 994 est également effectué.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen	75 ml	1104514	24 PCS



Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l'utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d'expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d'éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n'est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP International GmbH I D-82515 Wolfratshausen, Bürgermeister-Seidl-Str. 2 I Tel. +49 (0) 8171 / 1600-0 I info.tig@tunap.com | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info-werk3@tunap.com | www.tunap.ch

PI 996 20260424

TUNAP.fr
TUNAP.be
TUNAP.nl
TUNAP.ch