Service Informatie

SI 996_1117

Hygiënereiniging van het pollenfilterhuis

met airco well® 996 Hygiënereiniger pollenfilteromgeving

Belangrijke instructies

- airco well® 996 Hygiënereiniger pollenfilteromgeving bij elke pollenfilterwissel inzetten
- Indien er voor de demontage en montage van onderdelen instructies van de fabrikant voorhanden zijn, gelieve deze te volgen!
- Na de reiniging met airco well® 996 niet naspoelen, bv. met water!
- Alvorens te beginnen met de reiniging het contact, de ventilator en de airconditioning uitzetten!
- Elektronische onderdelen die zich in het reinigingsgebied bevinden, beschermen tegen vochtigheid!
- Bij reeds aanwezige stankproblemen of het optreden van allergie-symptomen adviseren wij om vooraf de verdamper te reinigen met airco well® 994 Hygiënereiniger voor airco's

Reinigingsproces

1. Pollenfilter demonteren.
2. TUNAP microvezeldoek met airco well® 996 Hygiënereiniger pollenfilteromgeving inspuiten.
3. Pollenfilterhuis en de aangrenzende ventilatiekanalen met de vochtige TUNAP microvezeldoek schoonwrijven.
4. Vervolgens de sproeikop vervangen door de sproeisonde en voorzichtig de ventilatiekanalen in de richting van de verdamper inspuiten. De reiniger ca. 10 minuten laten uitdampen.
5. **Let op!** Elektronische onderdelen die zich in het reinigingsgebied bevinden, beschermen tegen vochtigheid. De reiniger niet rechtstreeks op de blazermotor spuiten.
6. Het nieuwe pollenfilter monteren.