

Nettoyage hygiénique du boîtier du filtre à pollen

avec airco well® 996 Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen

Instructions importantes

- Utiliser airco well® 996 Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen lors de chaque remplacement du filtre à pollen
- Si des instructions de nettoyage sont fournies par le fabricant, suivez-les !
- Après le nettoyage avec airco well® 996 ne pas rincer, p.ex. avec de l'eau !
- Avant de commencer le nettoyage, éteindre le contact, le ventilateur et la climatisation !
- **Protéger les pièces électroniques qui se trouvent dans la zone de nettoyage contre l'humidité !**
- S'il y a déjà des mauvaises odeurs ou des symptômes d'allergie, nous conseillons de faire d'abord un nettoyage de l'évaporateur avec airco well® 994 Nettoyant hygiénique pour climatisation

Nettoyage

1. Enlever le filtre à pollen.
2. Vaporiser airco well® 996 Nettoyant hygiénisant sur le chiffon microfibre TUNAP.
3. Essuyer le boîtier du filtre à pollen et les conduites de ventilation avoisinantes avec le chiffon microfibre TUNAP mouillé.
4. Ensuite remplacer la tête pulvérisante par la sonde rallongée et prudemment vaporiser les conduites de ventilation vers l'évaporateur. Laisser évaporer le nettoyant pendant env. 10 minutes.
5. **Protéger les pièces électroniques qui se trouvent dans la zone de nettoyage contre l'humidité !**
Ne pas vaporiser le nettoyant directement sur le moteur de ventilateur !
6. Monter le nouveau filtre à pollen.

