

airco well®

996 Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen

Le nettoyant hygiénisant airco well® pour boîtier de filtre à pollen est sans parfum ni colorant provoquant des allergies et garantit un nettoyage optimal du boîtier lors du remplacement annuel du filtre à pollen. La directive VDI/ZDK 6032 recommande un nettoyage annuel du climatiseur des véhicules (évaporateur et boîtier de filtre à pollen).



Propriétés

- ✓ Nettoyant hygiénisant airco well® 996 pour nettoyer le boîtier du filtre à pollen et éliminer les saletés, les bactéries nocives, le pollen, les germes invisibles et les champignons
- ✓ Conformité vérifiée pour toutes les surfaces de climatiseur traitées
- ✓ Répond aux exigences de nettoyage de l'environnement pour les filtres à pollen conformément à la directive VDI/ZDK 6032

Avantages

- ✓ airco well® empêche la contamination immédiate du nouveau filtre à pollen lors du remplacement annuel
- ✓ Certifié ECARF - Anti-allergie, sans désinfectants, parfums ni colorants

Domaine d'application

- ✓ Nettoyage du boîtier du filtre à pollen à chaque remplacement du filtre à pollen conformément à la directive VDI/ZDK 6032

Mode d'emploi

Avant d'installer un nouveau filtre à pollen, vaporiser du airco well® 996 sur le boîtier du filtre à pollen et l'essuyer avec un chiffon non pelucheux.

Pour un nettoyage conforme à la directive VDI/ZDK 6032, le nettoyage mécanique chimique de l'évaporateur avec airco well® 994 est nécessaire.

Indication

- ✓ Consulter les indications de la fiche SI 996 avant l'application
- ✓ Efficacité scientifiquement prouvée par gui-lab selon la directive VDI/ZDK 6032, uniquement si un nettoyage de l'évaporateur de climatiseur avec airco well® 994 est également effectué.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen	75 ml	1102671	24 PCS
Accessoire complémentaire		Référence de l'article	Unité de conditionnement
Sonde de brumizat. pour boîtier filtre pollen		1401222	1000 PCS

