

airco well®

## 996 Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen

Nettoyant spécial sans parfums ni colorants allergènes, pour un nettoyage optimal du boîtier du filtre à pollen lors du remplacement annuel du filtre à pollen. La directive VDI/ZDK 6032 recommande un nettoyage annuel de l'évaporateur de climatiseur des véhicules.



### Propriétés

- ✓ Pour éliminer les saletés, les bactéries nocives, le pollen, les germes invisibles et les champignons dans le boîtier de filtre à pollen lors du remplacement annuel du filtre à pollen
- ✓ Conformité vérifiée pour toutes les surfaces de climatiseur traitées

### Avantages

- ✓ Empêche la contamination immédiate du nouveau filtre à pollen lors du remplacement annuel
- ✓ Certifié ECARF - Anti-allergie, sans désinfectants, parfums ni colorants

### Domaine d'application

- ✓ Nettoyage du boîtier de filtre à pollen lors de chaque remplacement du filtre à pollen.

### Mode d'emploi

Avant d'installer un nouveau filtre à pollen, vaporiser du 996 sur le boîtier du filtre à pollen et l'essuyer avec un chiffon non pelucheux.

### Indication

- ✓ Efficacité scientifiquement prouvée par gui-lab selon la directive VDI/ZDK 6032, uniquement si un nettoyage de l'évaporateur de climatiseur avec airco well® 994 est également effectué.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen	75 ml	1104514	24 PCS

