

airco well®

998 Nettoyant hygiénisant boîtier filtre à pollen

Nettoyant spécial sans parfums ni colorants allergènes, pour un nettoyage optimal du boîtier du filtre à pollen lors du remplacement annuel du filtre à pollen à l'aide de l'outil de nettoyage spécial pour boîtier de filtre à pollen 19050. La directive VDI/ZDK 6032 recommande un nettoyage annuel du climatiseur des véhicules.



Propriétés

- ✓ Pour nettoyer le boîtier du filtre à pollen et éliminer les saletés, les bactéries nocives, le pollen, les germes invisibles et les champignons.
- ✓ Conformité vérifiée pour toutes les surfaces de climatiseur traitées.

Domaine d'application

- ✓ Nettoyage du boîtier de filtre à pollen lors de chaque remplacement du filtre à pollen.

Mode d'emploi

Pour fixer le chiffon : Tirer le chiffon du boîtier de filtre à pollen uniformément sur l'outil. Placer les trous visibles sur l'extrémité inférieure du chiffon sur les crochets de l'outil pour boîtier de filtre à pollen afin d'empêcher le chiffon de glisser.

Secouer le nettoyant : Bien secouer le nettoyant hygiénisant 998 avant utilisation (15 à 20 secondes).

Utilisation du nettoyant : Tenir l'outil pour boîtier de filtre à pollen avec le chiffon à la verticale et vers le bas et insérer le flacon de 998. Avec le pouce, appuyer complètement sur la cartouche pour libérer la mousse de nettoyage. La mousse nettoyante spécialement développée déploie immédiatement toute son efficacité.

Nettoyage de l'environnement du filtre à pollen : Insérer rapidement l'outil nettoyant hygiénisant pour boîtier de filtre à pollen 998 dans l'environnement du filtre à pollen et essuyer uniformément.

Mise au rebut du chiffon : Jeter le chiffon à la poubelle après utilisation.

Dosage

Pour le nettoyage d'un boîtier de filtre à pollen.

Indication

- ✓ Consulter les indications de la fiche SI 998 avant l'application.
- ✓ L'outil de nettoyage pour boîtier de filtre à pollen 19050 est requis pour l'utilisation. Celui-ci est disponible dans la boutique en ligne si nécessaire.



Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Nettoyant hygiénisant boîtier filtre à pollen	50 ml	1107510	24 PCS
Accessoires requis		Référence de l'article	Unité de conditionnement
Outil nettoyage boîtier de filtre à pollen			



Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l'utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d'expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d'éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n'est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 998 20240826

TUNAP.fr
TUNAP.be
TUNAP.nl
TUNAP.ch