

TUNAP

13402 Strahlrohr M47/57 oben links

Spezial Reinigungssonde für Ventile und deren umgebende Kanäle mit dem TUNAP Valve Clean System. Speziell geeignet für BMW M47/M57 Motoren. Oberer linker Kanal.



Eigenschaften

- ✓ Angepasst an Einlassschachtgeometrie von BMW M47/M57 Motoren

Anwendungsgebiet

- ✓ Ventilreinigung bei BMW M47/M57 Motoren

Anleitung

Service Information SI933 beachten.

Produktbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Strahlrohr M47/57 oben links	0	1 Stck	1400205

