

TUNAP

13411 BMW Set M47/57

Spezial Reinigungssonden-Set für Ventile und deren umgebende Kanäle mit dem TUNAP Valve Clean System. Für BMW Motoren der Baureihen M47 / M57.



Eigenschaften

- ✓ Strahlrohr BMW M47/M57 oben/links:
- ✓ Außendurchmesser 8 mm
- ✓ Granulat Austritt links
- ✓ Strahlrohr BMW M47/57 oben/rechts:
- ✓ Außendurchmesser 8 mm
- ✓ Granulat Austritt rechts
- ✓ Strahlrohr BMW M47/M57 unten:

Anwendungsgebiet

- ✓ Ventilreinigung bei BMW M47/M57 Motoren.

Anleitung

Service Information SI933 beachten.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
BMW Set M47/57	0	1103475	1 STK
Lieferumfang	Anzahl	Artikelnummer	
Strahlrohr M47/57 oben links	1	1400205	
Strahlrohr M47/57 oben rechts	1	1400209	
Strahlrohr M47/57 un/neu	1	1400210	

