

airco well®

## 998 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox

Der airco well® Hygiene-Reiniger für die Pollenfilterbox ist frei von allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen und gewährleistet mit dem speziellen 19050 Pollenfilterbox Reinigungstool eine optimale Reinigung der Pollenfilterbox beim jährlichen Pollenfilterwechsel. Die VDI/ZDK Richtlinie 6032 empfiehlt eine jährliche Reinigung der Kfz Klimaanlage.



### Eigenschaften

- ✓ airco well® 998 Hygiene-Reiniger zur Reinigung der Pollenfilterbox und Entfernung von Verschmutzungen, gesundheitsschädlichen Bakterien, Pollen, unsichtbaren Keimen und Pilzen
- ✓ Geprüfte Konformität bzgl. aller behandelten Klimaanlage-Oberflächen
- ✓ Erfüllt die Anforderungen der Umgebungsreinigung für Pollenfilter entsprechend der VDI/ZDK Richtlinie 6032

### Anwendungsgebiet

- ✓ Reinigung der Pollenfilterbox bei jedem Pollenfilterwechsel - gemäß VDI/ZDK Richtlinie 6032

### Anleitung

**Anbringen des Tuchs:** Ziehen Sie das Reinigungstuch gleichmäßig über das airco well® Tool. Stülpen Sie die Öffnungen am unteren Tuchende über die Haken am Pollenfilterbox-Tool, um ein Verrutschen des Tuchs zu verhindern.

**Schütteln des airco well® Reinigers:** Vor Gebrauch den 998 Hygiene-Reiniger gut schütteln (15 - 20 Sekunden).

**Anwendung des Reinigers:** Halten Sie das Pollenfilterbox-Tool mit dem Tuch senkrecht nach unten und setzen Sie die 998 Dose ein. Drücken Sie mit dem Daumen die Kartusche vollständig ein und entleeren Sie diese komplett, um den Reinigungsschaum freizusetzen. Der speziell entwickelte Reinigungsschaum entfaltet sofort seine Wirkung.

**Reinigung der Pollenfilterumgebung:** Führen Sie das 19050 Pollenfilterbox Reinigungstool mit dem 998 getränkten Reinigungstuch zügig in die Pollenfilterumgebung ein und wischen Sie diese gleichmäßig aus.

**Entsorgung des Tuchs:** Tuch nach jedem Gebrauch im Müll entsorgen.

Zur richtlinienkonformen Reinigung nach VDI/ZDK Richtlinie 6032, ist die chemisch mechanische Reinigung des Verdampfer mit airco well® 994 notwendig.

### Dosierung

Zur Reinigung einer Pollenfilterbox.

### Hinweis

- ✓ Vor der Anwendung SI 998 lesen.
- ✓ Zur Anwendung ist das 19050 Pollenfilterbox Reinigungstool nötig – dieses ist bei Bedarf im E-Shop erhältlich.
- ✓ Klimaanlage-Reinigung gemäß der VDI/ZDK Richtlinie 6032 – nur in Verbindung mit einer Reinigung der Pollenfilterbox mit airco well® 998 und der Reinigung des Verdampfers mit airco well® 994.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox	50 ml	1107761	24 STK

Erforderliches Zubehör	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Pollenfilterbox Reinigungstool, 0	1401250	1 STK

