

TUNAP 3905 12V UV-Härtungslampe

Zur Aushärtung von Füll- und Finishharz unter UV-Licht



Eigenschaften

- ✓ Hochqualitative Elektronik für eine lange Lebensdauer der Röhre

Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Aushärtung von Füll- und Finishharz

Anleitung

Sobald der Steinschlagschaden einwandfrei mit Füllharz befüllt ist und alle Luftbläschen restlos aus dem Schaden entfernt sind, das Füllharz für zwei Minuten mit der 12 Volt UV-Härtungslampe ausgehärtet lassen. Danach das Finishharz aufbringen und wiederum unter UV-Licht für zwei Minuten aushärten lassen.

Produktbezeichnung	Inhaltsgewicht	Artikelnummer	Verpackungseinheit
12V UV-Härtungslampe	380 g	1400471	1 STK

