

microflex®

931 Detergente per filtro antiparticolato

Speciali detergenti attivi non infiammabili e senza metalli per depositi di fuliggine e ceneri nel filtro antiparticolato. Evapora senza lasciare residui. Grazie ad eccellenti caratteristiche umettanti il pulitore è in grado di sciogliere e rimuovere depositi carboniosi e cenere da strutture porose a nido d'ape come filtri antiparticolato.



Caratteristiche

- ✓ Per effettuare la pulizia non è necessario smontare il filtro antiparticolato
- ✓ Riduce al minimo il carico del filtro antiparticolato con cenere e fuliggine
- ✓ Formulazione neutra, priva di ceneri e metalli
- ✓ Scioglie i depositi carboniosi nei filtri antiparticolato
- ✓ Non infiammabile e privo di metalli
- ✓ Per rimuovere depositi carboniosi da catalizzatori.

Area di applicazione

- ✓ In caso di calo delle prestazioni o di inconvenienti causati da un filtro antiparticolato intasato
- ✓ Per ripristinare la capacità di assorbimento del filtro antiparticolato intasato
- ✓ Per la prevenzione su vetture con stili di guida non idonei (Stop & Go)

Istruzioni


Prima dell'uso leggere la Service Information 931. Con l'apposita sonda spruzzare il pulitore attraverso il foro del sensore, in direzione del filtro antiparticolato. Dopo la pulizia, risciacquare con MF 932. Chiudere l'apertura del sensore, lasciar girare il motore al minimo per un massimo di 15 minuti. Successivamente, effettuare la rigenerazione.

Indicazione

- ✓ Idoneo anche per la pulizia di filtri antiparticolato Benzina.



Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Detergente per filtro antiparticolato	1 l	1101489	12 PZ
Accessorio aggiuntivo		Numero articolo	Unità di confezionamento
Sonda DPF 5 mm laterale, 0		1400302	1 PZ
Sonda DPF 5 mm frontale, 0		1400303	1 PZ
Sonda DPF 4 mm laterale, 0		1400304	1 PZ
Sonda DPF 4mm frontale, 0		1400305	1 PZ
Accessori necessari		Numero articolo	Unità di confezionamento
Detergente concentrato di risciacquo, 500 ml		1101488	12 PZ
Pistola a pressione per pulizia PF con sonde 5 mm, 0 ml		1103477	1 PZ



Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 931 20220817

TUNAP.it
TUNAP.ch